

ماكينة تعبئة عصير الفاكهة الأوتوماتيكية 5 جالون 20 لتر ماكينة تعبئة زجاجات المياه بالزيت

**PROFESSIONAL
PACKAGING SOLUTIONS**

JYT AUTOMATION EQUIPMENT



AUTOMATIC LIQUID FILLING LINE



MAX.SPEED
480 BOTTLES/HOUR

- ACCURATE MEASUREMENT
- WIDE RANGE OF APPLICATIONS
- PRODUCTION LINE CAN BE CUSTOMIZED



APPLICATION

Applicable to a variety of materials, welcome to sample the package

خط التعبئة مناسب لتعبئة المواد السائلة مثل المواد الغذائية والضروريات اليومية والزراعة وغيرها
مثل صلصة الصويا، والخل، وزيت الفلفل الحار، وصلصة السمك، والزيت النباتي، وعصير الفواكه، والحليب،
والشاي، والشاي بالحليب، والقهوة
النبيذ، غسول الفم، المطهر، المنظفات، الخ



Soy sauce



Vegetable oil



Juice



Milk



Tea

SAMPLE

Condiment



Drinks



INTRODUCTION

Professional team to provide customers with machine customization services

Automatic liquid bottle filling, capping and labeling solutions



الخصائص الرئيسية 1. يمكن لخط التعبئة إكمال سلسلة من المهام تلقائيًا مثل القياس، والتعبئة، والتغطية، وضع العلامات، وفرز الزجاجات.

2. رأس التعبئة لديه وظيفة مقاومة التنقيط، والتي تضمن بشكل فعال صحة بيئة الإنتاج. 3. نظام التحكم الذكي، سهل الاستخدام وسهل الإدارة. 4. الغلاف مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو متين وجميل. 5. يتم اعتماد المكونات الكهربائية ذات العلامات التجارية العالمية، مع أداء مستقر وعمر خدمة طويل. 6. يمكن تخزين صيغ معلمات تعديل المنتج المختلفة لاستخدامها لاحقًا لتحسين كفاءة العمل.

عدد رؤوس التعبئة	(يمكن تخصيصها) 4/6/8
نطاق القياس	مل - 5000 مل
سرعة الملء	(زجاجة / ساعة) (زجاجة ساعة 4 لتر 360-480)
دقة القياس	±1%
الجهد الكهربائي	هرتز 380 50/60
قوة	كيلو واط 2.2
ضغط الهواء العامل	ميغا باسكال 0.6-0.8

SHOW DETAILS

Strict quality control system, the quality of the machine is stable and reliable



01

Electric Eye Detection

Intelligent detection,
realize no bottle
without filling, reduce
material waste.



02

Filling Device

Made of 304# stainless
steel, accurate
measurement and fast
filling.



03

Capping Device

Suitable for various sizes of caps, with adjustable strength.



04

Labeling Device

The labeling is firm and flat, without wrinkling or blistering.



□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□

□□□□□□□□□□ □□ □□□□
□□□□ □□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
□□ □□□□□□ □□□□□□

64,270.47 - □□□□ □□□□
/ □□□□ □□□□ **73,711.33**
□□□□□□

1 □□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

41,031.43 - 0000 0000
/ 0000 0000 52,650.95
00000

1 □□□□□

000 00000 00000 000000
 00000 000000000
 000000 00000000000
 000000 00000 0000 00000

45,679.24 - 〇〇〇〇 〇〇〇〇
/ 〇〇〇〇 〇〇〇〇 65,287.18
〇〇〇〇〇

1 □□□□□□

00000000 0000 00000000
 000000 000000 000-000
 00000000 0000 00000000
 000000 000000 000000 000
 000000

89,978.66 - 0000 0000
/ 0000 0000 103,050.62
00000

1 □□□□□

0000 00000 000000
 000000 0000 000000
 000 000000000000 00000
 000 000 **K**

42,462.09 - 〇〇〇〇 〇〇〇〇
/ 〇〇〇〇 〇〇〇〇 48,046.72
〇〇〇〇〇

1.0 概要

ABOUT US

We have more than **120** professional staff



JYT MACHINERY

PACKAGING EQUIPMENT MANUFACTURER

- **9** years of brand
- **20** technical team
- **4510m²** production plant
- **80** machine models for choice



Foshan Jayant Packaging Machinery Co., Ltd. is a professional manufacturer of various packaging machinery. We have more than 120 professional staff and 4510m² production plant. We have 80 machine models for choice. Our products are widely used in various industries. We have a good reputation in the market. We are committed to providing high-quality products and services to our customers.


WORKSHOP

We have **4510m²** standardized production workshop




OUR CLIENT

Our customers are located in more than 50 countries and regions around the world



CUSTOMER REVIEWS

With numerous domestic service technicians and engineers



SHIPPED

Strict packaging and delivery process



Clean and film up after adjustment



Pack in wooden case



Loading and deliver

التعليمات

1. A1: قبل الشحن، يجب تنظيف الجهاز وتغليفه بأكياس بلاستيكية شفافة، ويجب تأمينه بحزم على البليت الخشبي.

2. A2: يجب وضع الجهاز في صندوق خشبي قوي، ويجب تأمينه بحزم داخل الصندوق، ويجب وضعه على البليت الخشبي.

3. A3: يجب وضع الجهاز في صندوق خشبي قوي، ويجب تأمينه بحزم داخل الصندوق، ويجب وضعه على البليت الخشبي.

4. A4: يجب وضع الجهاز في صندوق خشبي قوي، ويجب تأمينه بحزم داخل الصندوق، ويجب وضعه على البليت الخشبي.

5. Q5: يجب وضع الجهاز في صندوق خشبي قوي، ويجب تأمينه بحزم داخل الصندوق، ويجب وضعه على البليت الخشبي.

6. A6: يجب وضع الجهاز في صندوق خشبي قوي، ويجب تأمينه بحزم داخل الصندوق، ويجب وضعه على البليت الخشبي.